Muster Schädlingsbekämpfung GmbH
Musterstraße 1, 4020 Linz
Tel: +43 732 000 000 office@example.com

TREND-ANALYSE

Schädlingsmonitoring gem. VO (EG) Nr. 852/2004


Standort:	Muster-Produktionshalle	**Zeitraum:**	2.9.2026 – 2.11.2026
Kunde:	Bäckerei Hofbauer GmbH	**Intervall:**	Monatlich
Adresse:	Gewerbestraße 8, 4020 Linz	**Kontrollen:**	3

3	10%	29	Verschlechternd
Kontrollen gesamt	Ø Befallsquote	Fallen mit Befall (gesamt)	Befall steigt Befallstrend

Bekämpfungen mit Giftköder (Stand heute): 11 laufend — Nachweis je Falle im Prüfprotokoll der Kontrolle.

Befallsverlauf

Befallsquote je Kontrolle



Erstellt mit PestDesk

Kontrollverlauf – Übersicht

Datum	Protokoll	Fallen	Befall	Quote	Techniker	Schädlingstypen
2.11.2026	PP-2026-117	100	15	15%	Martin Berger	Ratten
2.10.2026	PP-2026-116	100	12	12%	Martin Berger	Ratten
2.9.2026	PP-2026-115	100	2	2%	Martin Berger	Schaben (Deutsch)

Kontrollen – Bemerkungen & Empfehlungen

PP-2026-117 · Montag, 02. November 2026 · Routinekontrolle **Befallsquote: 15%**

Allgemeine Bemerkungen:

Kontrolle aller 100 Monitoringpunkte. Befall nur im Außenbereich (Ratten) an der Rampe und am Müllplatz, innen kein Befall.

Durchgeführte Maßnahmen:

Befallene Köderboxen im Außenbereich gereinigt und Köder ersetzt, Bekämpfung an den Fallen mit Befallsnachweis fortgeführt.

Empfehlung / Maßnahmen:

Müllplatz täglich schließen, Spalt am Rolltor der Rampe abdichten lassen. Nächste Kontrolle wie vereinbart.

Nächster Termin: Mittwoch, 02. Dezember 2026

Unterschriften

Techniker

Unterschrift

Name (Druckschrift) / Datum

Kunde

Unterschrift

Name (Druckschrift) / Datum